

Strålskyddstjänst

MÄTPROTOKOLL
RADON I LUFT

Sofia Leijon
Högalundsvägen 9
370 30 RÖDEBY

Resultatet från radonmätningen är färdigställt. Uppgifter om mätplats, mättillfälle samt övriga uppgifter finns i bifogad returföljesedel.

Nr.: 8224

Utskriftsdatum: 2012-03-06

Det uppskattade årsmedelvärdet radongashalt är mindre än 100 Bq/m³

Anm.: Ett korrekt årsmedelvärde kan ej beräknas då det föreligger alltför kort mättid. Mätningen är endast vägledande.

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor. Detta gör att det sanna årsmedelvärdet kan avvika från det beräknade. Sammantaget kan det sanna årsmedelvärdet vara mellan 0 % och 40 % lägre eller högre än det årsmedelvärde som givits i mätrapporten. Detta innebär inte att årsmedelvärdet med samma sannolikhet kan ligga var som helst i intervallet. Det uppskattade årsmedelvärdet är det mest sannolika.

Gränsvärden och riktvärden

Om radonhalten överstiger 200 Bq/m³ anses bostaden eller lokalen utgöra olägenhet för människors hälsa.

(SOSFS 1999:22 (M), SOSF 2004:6 (M)).

Högsta tillåtna radonhalten i nya byggnader är 200 Bq/m³.

(BFS 1993:57, BFS 200:19, BBR 10).

Det genomsnittliga årsmedelvärdet radongashalt i svenska bostäder är ca 100 Bq/m³.

Strålskyddstjänst tar inget ansvar för åtgärd eller utlämnad åtgärd som beslutats på basis av mätresultat från oss.



S. Westerberg
Lab. Chef

Strålskyddstjänst

Nr. 008224

RADONMÄTNING

SPÅRFILMSDOSA

Namn:

Sofia Lejon

Postadress:

Högalunds v. 9

37030 RÖDEBY

Dosa Nr: 04-103

Dosa Nr: 04-111

(Dosa Nr:)

Radongashalt		Tillfälligt fel	
< 100	Bq/m ³		Bq/m ³
< 100	Bq/m ³		Bq/m ³
< 100	Bq/m ³		Bq/m ³
Årsmedelvärde		Onoggrannhet	
< 100	Bq/m ³		Bq/m ³

Fyll i nedanstående uppgifter om spårfilmsdosa.

Datum för uppsättningen: 16/2-12	Datum för nedtagningen:	Antal dygn: 10
Spårfilmsdosa nr: 04-111	har varit placerad i rum: Vardagsrum	våningsplan: 1
Spårfilmsdosa nr: 04-103	har varit placerad i rum: Sovrum	våningsplan: 2

Uppgifter om fastigheten

Fastighetens adress: Högalundsvägen 9, 37030 RÖDEBY
Fastighetens beteckning:
☒ Villa ☐ Radhus ☐ Flerbostadshus
Antal våningsplan: 2
Byggnadsår: 1909
Omfattande ombyggnad år: 2006

Typ av grund:

- ☐ Källare
☐ Platta på mark
☒ Krypgrund
☐ Plintar

Ventilation:

- ☒ Självdrag
☐ Mekanisk från-luft
☐ Mekanisk till o från-luft
☐ Mekanisk till o från-luft
☐ med värmeåtervinning

Bedöms ventilationssystemet ha fungerat normalt under mätperioden:

☒ Ja

☐ Nej, beroende på

Har vädret varit normalt för området under mätperioden:

☐ Ja

☐ Nej, beroende på

Är skifferbaserad lättbetong (blåbetong) använt som byggmaterial

☐ Ja

☒ Nej

☐ Vet ej

Radonmätning har tidigare utförts år: Resultat:

Härmed intygas att erhållna instruktioner för mätningens genomförande följts:

Namnteckning, Bostadsinnehavaren

Pappret är självkopierande, varför Ni endast behöver fylla i det första bladet.
Återsänd bägge bladen till oss.