

Resultatrapport beställning 5915

Kund (privat)

Sven Jansson
Hagbacken 10
79023 Svärdsjö

Kontaktperson

Sven Jansson
svenojansson@hotmail.com
0708914229

Provtagningsplats

Färjbacksvägen 21, Djurås -Djurås 6:23

Ankomst prover

2026-09-03

Asbestprov

Normal


Prover (3 st)

Intyg nr	Nr	Materialtyp	Provplats	Provresultat	Kommentar
636-178	1	Matta & lim	Lilla sovrummet entréplan	Asbest har ej påvisats i provet	
636-179	2	Matta & lim	Stora sovrummet entréplan	Asbest har ej påvisats i provet	
636-180	3	Matta & lim	Hallen entréplan	Provet innehåller asbest	Asbestbaksida

Kommentarer till rapporten

Gällande prov nr 3: Mattans baksida (det vita) är en så kallad asbestbaksida med en väldigt hög koncentration av asbest. Är den klistrad så delar den sig gärna och halva mattans baksida blir kvar på underlaget.

Täby 2026-09-08



Andreas Nydahl

Inskickat materialprov ligger som grund för analyserat resultat. Beställningsformuläret ligger till grund för analysrapporten.

Provet har analyserats i 2 steg: Stereomikroskop (upp till 100x förstoring) samt PLM-PCM mikroskop (upp till 640 x förstoring).

Analysen är utförd av Evema Miljö & Kemi AB- ett Certifierat asbestanalysföretag i Täby.
Analysmetod: Asbest i material - kvalitativ analys.